

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Los Hernández, Aldea Miramundo, Jalapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Hernández, Aldea Miramundo, Jalapa, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0114-43	FECHA:	28 de noviembre de 2024




Foto 1: Cubierta de Lámina



Foto 2: Estructura de Techo



Foto 3: Canales y bajadas de agua pluvial




Foto 4: servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 5: Cerco o muro perimetral



Foto 6: Mantenimiento a portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 E.O.R.M. CASERIO LOS HERNÁNDEZ CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Los Hernández, Aldea Miramundo, Jalapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Hernández, Aldea Miramundo, Jalapa, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0114-43	FECHA:	28 de noviembre de 2024.



Foto 1: Losa de Patio




Foto 2: Reparación y sustitución de área de cocina.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


**E.O.R.M.
CASERIO LOS HERNÁNDEZ
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA**
 Firma y sello del Presidente de la OPE


**DIRECCION
Aldea Miramundo**
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público