



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio los Ucelo, aldea Hierbabuena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0120-43	FECHA:	19/08/2024



Foto1: VENTANAS



Foto 2: CUNETA



Foto 3: REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO (BASE,FUNDICION RUSTICA)



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE



Foto 6: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio los Ucelo, aldea Hierbabuena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0120-43	FECHA:	19/08/2024



Foto 5: SUSTITUCION MURO PERIMETRAL BLOCK CISADO COLUMNAS DE CONCRETO SABIETA



Foto 6: REPARACION Y MANTENIMIENTO A FOSA SEPTICA



Foto 7: SUSTITUCION DE LAMPARAS LED



Foto 4: SUSTITUCION DE REPELLO Y CERNIDO



Foto 5: REPARACION Y MANTENIMIENTO PUERTAS DE AREA DE BAÑOS



Foto 6: PINTURAS EN MUROS EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. M. C. B.



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público