



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODEP anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS HERNÁNDEZ ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2101012242	FECHA:	



Mantenimiento de portón



Mantenimiento de portón



sustitucion de muro perimetral



Pintura de pared




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público