

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MUÑOZ, ALDEA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0123-42	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE VIDRIOS MEDIDAS TIPICAS




Foto 2: SUSTITUCION DE LETRIAS DE BAÑOS



Foto 3: SUSTITUCION DE AZUJELO (FILTRACION DE PILA)



Foto 4: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE (FOSA SEPTICA)



Foto 5: SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA



Foto 6: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/ DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MUÑOZ, ALDEA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0123-42	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: REPACION DE DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 2: LOSA DE PATIO

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la DE FAMILIA



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

