

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM, Caserío Los	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Zacarías, Aldea la Fuente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0124-42	FECHA:	8/05/2024



Foto1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



FOTO 2: REPARACION DE MODULO DE COCINA Y PINTURA



Foto3: REPARACIÓN DE SERVICIOSANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, PINTURA




Foto4: PUERTAS



Foto 5: MANTENIMIENTO A PORTÓN



Foto 6: REPARACIÓN DE CUNETETA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

