



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN LORENZO ALDEA SAN MIGUEL MOJÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0125-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA: Lamina en mal estado.



Foto 2: PUERTAS. SE REFORZARÁ LA ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SE SUSTITUIRAN LOS SANITARIOS



Foto 4: SE REPARARÁ EL ÁREA DE LOS BAÑOS.



Foto 5: SUSTITUCION DE PORTON



Foto 6: REPARACION DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Esperanza Lima García
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN LORENZO ALDEA SAN MIGUEL MOJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0125-42	FECHA:	31/07/2024



FOTO 7: DRENAJE EN MAL ESTADO




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Hilda Esperanza Lima González</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

