



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MILAGRO, ALDEA LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0127-42	FECHA:	31/07/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO INCLUYE BASE, FUNDICIÓN Y ACABADO (SE COLOCARA 1 CAPA DE 20CM DE BALASTO PARA EVITAR INUNDACIONES)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y evaluar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------