



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CORTÉZ, ALDEA LA FUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0136-42	FECHA:	31/07/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN PISO DE GRANITO (INCLUYE BASE CON MEZCLON)



FOTO 2: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUYE BASE FUNDICION Y ACABADO




Foto3: INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO




Foto4:




Foto: 5





Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

