



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CORTÉZ, ALDEA LA FUENTE JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0136-42	FECHA:	26/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN PISO DE GRANITO (INCLUYE BASE CON MEZCLÓN)



Foto 2: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUYE FUNDICIÓN BASE Y ACABADO




Foto 3: INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público