

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIERRA BLANCA ALDEA SAN JOSÉ CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0137-42	FECHA:	10/07/2024



Cubierta de lamina (sustituida por lamina Cal. 26)



Estructura de techo (estructura de metal galvanizado)



PUERTA EN MAL ESTADO (SUSTITUCIÓN EN AULA)



Losa de patio (se incluye suelo previo y fundicion de concreto de 8mm)



Sustitución en paredes de block en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Roxana Morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

