

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CRUCITA, ALDEA EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0144-42	FECHA:	17/10/2024




Foto1: Sustitución de lámina troquelada calibre 26 y sustitución de estructura de techo



Foto 2: Sustitución de puerta en área de aulas



Foto 3: Reparación y mantenimiento en puerta de aulas



Foto 4: Sustitución de portón con tubo y malla



Foto 5: Sustitución de muro perimetral



Foto 6: Sustitución Losa de Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cecilia Hernandez Sanchez
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

