



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Pino, Aldea el Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0148-42	FECHA:	06/08/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE MALLA HEXAGONAL PARA MURO PERIMETRAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



Foto 3: SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS



Foto 4: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA




Foto 5: REPARACIÓN DE CERNIDO EN PAREDES EXTERIORES Y INTERIORES




Foto 6: FUNDICIÓN DE LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Santos elvin eddy serenimo*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Juan Carlos...*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Pino, Aldea el Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0148-42	FECHA:	06/08/2024



Foto1: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A PORTON


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Santos Olivia Castellanos*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

