



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Hocal, Aldea El Rodeo.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0150-42	FECHA:	6 de mayo de 2024.



Foto 1: Red de drenaje en mal estado.




Foto 2: polletones y ornillas en malas condiciones.



Foto 3: paredes de la cocina dañadas.



Foto 4: polletones y hornias en mal estado.




Foto 5: paredes de cocina sin terminar.



Foto 6: los postes de madera, la malla y el block en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.







Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público