

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL VOLCÁN, ALDEA SANYUYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0153-42	FECHA:	5/08/2024



Foto1: SE APRECIA EL ESTADO ACTUAL



Foto 2: ES DE SUMA URGENCIA EL MURO DE CONTECIÓN YA QUE PARTE DEL AULA ESTA POR EL AIRE



Foto 3: SE OBSERVA RESTOS DEL MURO ANTERIOR DESPLANTADO



Foto 2: TALUD A PUNTO DE CAER



Foto 5: SE OBSERVA EL RIESGO INCLUSO DE LASTIMAR DRENAJES



Foto 6: SECCION TOTALMENTE AFECTADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Brenda edelmira castillo Flores</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---