

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CERRO DE LA ALCOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0154-43	FECHA:	4/03/2024



REMOZAMIENTO DE OUERTAS DE BAÑOS



FOTO 2: REMOZAMIENTO DE DRENAJES Y TUBERIA DE AGUA



Foto3:REMOZAMIENTO DE BAÑOS



Foto4: REMOZAMIENTO DE COCINA




Foto: 5 REMOZAMIENTO DE SERVIO ELECTRICO




Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Vilma Elizabeth Gutierrez Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

