

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CERRO DE LA ALCOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0154-43	FECHA:	17/05/2024



SEGUIMIENTO REMOZAMIENTO DE OUERTAS DE BAÑOS



FOTO 2: SEGUIMIENTO REMOZAMIENTO DE DRENAJES Y TUVERIA DE AGUA



Foto3:REMOZAMIENTO DE COCINA



Foto4: REMOZAMIENTO DE CERCADO DE CENTRO EDUCATIVO





Foto: 5 REMOZAMIENTO DE SERVIO ELECTRICO Y PINTURA



Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

