

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0157-43	FECHA:	31/07/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA ACANALADA CALIBRE 28



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN AREA DE AULAS Y BAÑOS




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO ( BASE, FUNDICIÓN MAS ALIZADO )




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE CUNETETA DE CONCRETO



FOTO 6: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Berfalia Arevalo S.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>E. Rojas S. Rojas B.</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MILAGRO, ALDEA LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0157-43	FECHA:	31/07/2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA




FOTO 8: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AREA DE COCINA ( ESTUFA RURAL, VENTANA, PUERTA, PAREDES Y CHIMENEA )

Empty rectangular box for additional information or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Besfalia Arevalo S.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

