

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CHETES, ALDEA TIERRA BLANCA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0158-43	FECHA:	6 DE MAYO DE 2024.



Foto 1: Cuatro de sanitarios en mal estado



Foto 2: Perímetro no brinda seguridad



Foto 3: Área de lavado no es funcional




Foto 4: Sanitarios no cumplen con condiciones de salubridad



Foto 5: cocina para preparación alimentos




Foto 6: Cocina para preparación de alimentos no es funcional

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

