



Ministerio de Educación

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LOS CRUCES, ALDEA LA FUENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CRUCES, ALDEA LA FUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0161-43	FECHA:	4/03/2024



Foto1: Reparación base para piso de cocina



FOTO 2: Reparación de banqueta frente al área de cocina



Foto3: Reparación de paredes de cocina



Foto4: Reparación de canal y bajada de agua pluvial




Foto: 5 Reparación de estufa rural completa



Foto: 6 Reparación de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elvia Marino Muñoz de la Cruz*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

