

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CRUCES, ALDEA LA FUENTE, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0161-43	FECHA:	30/04/2024



Foto1: Reparación base para piso de cocina.



Foto 2: Reparación de banqueta frente al área de cocina.



Foto 3: Reparación de paredes de cocina.



Foto 4: Reparación de canal y bajada de agua pluvial.





Foto 5: Reparación de estufa rural completa.



Foto 6: Reparación de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público