

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CRUCES, ALDEA LA FUENTE, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0161-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Finalización de reparación base para piso de cocina.




Foto 2: Finalización de reparación de banqueta frente al área de cocina.




Foto 3: Finalización de reparación de paredes de cocina.




Foto 4: Finalización de reparación de canal y bajada de agua pluvial.




Foto 5: Finalización de reparación de estufa rural completa.




Foto 6: Finalización de reparación de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Elvia Marina Muñoz de la Cruz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

