



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LAGUNA DEL SAPO, ALDEA HIERBA BUENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNA DEL SAPO, ALDEA HIERBA BUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0162-43	FECHA:	9/05/2024



Foto1: Reparación base para piso de cocina



FOTO 2: Reparación de banqueta frente al area de cocina




Foto3: Reparación de paredes de cocina



Foto4: Reparación de canal y bajada de agua pluvial



Foto: 5 Reparación de estufa rural completa



Foto: 6 Reparación de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

