



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOYA DE LOS CEDROS, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 01 0167 43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: TECHO




Foto 2: TECHO




Foto 3: PISO



Foto 4: COCINA




Foto 5: VENTANA




Foto 6: SUSTITUCION DE CERCO A MURO PERIMETRAL DE MALLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Fredy A Lemus V</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPEDES DE FAMILIA</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

