



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío El Berdugo, Aldea El Astillero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Berdugo, Aldea El Astillero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0168-43	FECHA:	08/05/2024




Foto 1: Sanitarios en mal estado




Foto 2: Puertas de sanitarios y tinaco en mal estado



Foto 3: Puertas de aula en mal estado



Foto 4: Cocina en mal estado



Foto 5: Piso de aulas en mal estado



Foto 6: Techo en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma Limpia Lemus Barvega

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

