



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Lorenzo, Aldea San Miguel Mojón.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0170-43	FECHA:	6 de mayo de 2024.



Foto 1: muro perimetral en mal estado



Foto 2: es necesario sustituir la malla y colocar mas hiladas de block.



Foto 3: Se sustuiran 2 Hiladas de block en las 4 paredes de la cocina



Foto 4: polletones y hornias en mal estado.



Foto 5: Paredes de la cocina muy bajas.



Foto 6: Se sustituirá la pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Esperanza Lima Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

