



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS AGUILARES, ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0171-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Puerta



Foto 3: Piso



Foto 4: Cuneta de concreto



Foto 5: Pintura en exteriores



Foto 6: Servicio sanitario y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmy Vásquez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS AGUILARES, ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0171-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 7. Sustrucción de portón



Foto 8: Cerco muro perimetral



Foto 9: Losa de patio



Foto 10. Reparación del sistema eléctrico



Foto 11. Reparación o sustitución del área de cocina



Foto 12. Foto General

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmy Vásquez
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

