

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LOS MUÑOZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MUÑOZ, ALDEA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0173-43	FECHA:	30/08/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BAÑO



Foto 3: SUSTITUCION DE PORTON DE TUBO CON LAMINA LISA (4*2MTS)



Foto 4: REPARACION DE CERCO PERIMETRAL MALLA



Foto 5: SUSTITUCION LOSA DE PATIO INCLUYE BASE Y FUNDICION



Foto 6: REPARACION Y MANTEMIENTO DE FOSA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cuantificar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

