



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA CRUZ, ALDEA LA FUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0174-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: Cocina en malas condiciones.



Foto 2: Lámina que necesita cambio.



Foto 3: Reparación estructura de Techo.




Foto 4: Cambio de Sanitarios.



Foto 5: Cambio de puertas de baños. Y reparación de Chapa de Puerta.




Foto 6: Losa de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

