

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SANTA MARIA, ALDEA LA FUENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARIA, ALDEA LA FUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0176-43	FECHA:	4/03/2024




**Foto1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 COCINAS RURALES COMPLETAS**




**FOTO 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA DE 2 LAVADEROS EN ÁREA EXTERIOR DE COCINA.**



**Foto3: DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE PARA REEMPLAZAR CON CERRAMIENTO DE MURO CON CIMENTO CORRIDO.**



**Foto4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO DE CERRAMIENTO, CON INSTALACIÓN DE MALLA HEXAGONAL CON TUBO GALVANIZADO DE 2 "**



**Foto: 5 SUSTITUCIÓN TORTA DE CONCRETO**



**Foto: 6 SUSTITUCIÓN DE BASE PARA TINACO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TINACO REFORZADO.**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

