

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | JALAPA | MUNICIPIO: | JALAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL SUQUINAY ALDEA MIRAFLORES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0181-43 | FECHA: | 30/07/2024 |



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | JALAPA | MUNICIPIO: | JALAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL SUQUINAY ALDEA MIRAFLORES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0181-43 | FECHA: | 30/07/2024 |



Foto 7: DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE




Foto 8: SE OBSERVA LA ESCUELA EN GENERAL




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

