



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CORTÉZ, ALDEA LA FUENTE.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0183-43	FECHA:	26/07/2024



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA SUSTITUCION LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO MANTENIMIENTO LIJADA APLICACIÓN A DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL SUSTITUCION CANAL CUADRADO DE LAMINA CALIBRE 13



Foto 4: MURO PERIMETRAL SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Olivia M.
Firma y sello del Presidente de la OPF DE FAMILIA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

