



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |   |                                |                  |
|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA                                    | MUNICIPIO:                     | JALAPA           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERÍO LA CRUCITA, ALDEA EL PARAÍSO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL PARAISO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0185-43                             | FECHA:                         | 31/05/2024       |



Foto1: Reparación de base de cemento para piso.



FOTO 2: Sustitución e instalación de inodoros



Foto3: Reparación de Losa en Patio



Foto4: Reparación de Losa en Patio





Foto: 5 Reparación de muro perimetral



Foto: 5 Reparación de base para tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

