



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE EL CALVARIO, CASERÍO LAGUNA DEL PITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0188-43	FECHA:	6/03/2024



Foto1: Reemplazo de lámina.



FOTO 2: Reemplazo soporte techo



Foto3: Reparación de cocina



Foto4: Reparación de Losa en Patio



Foto: 5 Reparación de losa en patio



Foto: 6 Reparación de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

