

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje El Calvario, caserio Laguna del Pito, aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0188-43	FECHA:	12/07/2024




Foto 1: Cambio de tinaco



Foto 2: Cambio de inodoro




Foto 3: Mejoramiento de cocina



Foto 4: Instalación de canal de agua pluvial



Foto 5: Restauración de losa de patio




Foto 6: Cambio de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

