

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA RURAL MIXTA CASERÍO LOS CARDONA, ALDEA EL PARAISO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CARDONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-21-0191-43	FECHA:	05 de marzo 2024



Foto1: Reparación de sanitarios



Foto 2: Reparación de agua en los sanitarios



Foto 3: Reparación de puertas



Foto 4: Reparación de techo




Foto 5: reparacion de red de agua y drenaje.



Foto 6: reparacion de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPIA



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

