REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación G v a 1 e m a 1 a			
SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CUCHILLA ALDEA LOS IZOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2101019443	FECHA:	9/05/2024
REPARACION Y SU	STITUCION DE PAREDES	ESTRUCTURA DE	E TECHO
MANTENIMIENTO D	DE PISO	CUBIERTA DE LA	MINA
	DE PUERTA Y REPARACION DE PINTURA	Foto 6:	
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el properties de la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del c			
Juan ,	Alberto Seronimo Conservo Españo	Thuy	Firma y Sello Director Control Educativo Público
4.4	Firma y sello del Presidente de la OPF		LITTING A SCHO DILEGIO DEITHOR GOOGLAND LADINO