

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL HOCAL, ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0195-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA: SUSTITUCION DE LAMINA EN AULAS



Foto 2: PUERTAS. SE CAMBIARAN LAS PUERTAS EN MAL ESTADO



Foto 3: SE SUSTITUIRAN LOS SANITARIOS



Foto 4: SE REPARARÁ EL AREA DE LOS BAÑOS.




Foto 5: CERCO O MURO PERIMETRAL: SE REPARARÁN 36 METROS LINEALES DE MURO PERIMETRAL.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mardy Yessená Román Mejía
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

