



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G O B I E R N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Piedrona, Aldea El Bosque.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0197-43	FECHA:	07/05/2024




Foto1: Reconstrucción de pared dañada de una aula.



Foto 2: Reposición de puerta y ventana.



Foto 3: Colocación de techo en cocina y pila



Foto 4: Sustitución de losa de patio.



Foto 5: Reparación del sistema Eléctrico.




Foto 6: Sustitución de Canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a partir del número de hojas.

*Gonzalo Hernandez Lorenzo*

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

