



Ministerio de Educación
G. G. T. P. M. S. S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL QUETZAL, ALDEA LA FUENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FUENTE, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0199-43	FECHA:	9/05/2024



Foto1: MURO PERIMETRAL



FOTO 2: REPARACIÓN EN AREA DE COCINA




Foto3: MANTENIMIENTO A PORTON (Reparación y Pintura)



Foto4: PUERTAS (Reparación y Pintura)



Foto5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto6: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

