

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0200-43	FECHA:	9/05/2024



Foto1: CUBIERTA DE TECHO



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto3: PUERTAS



Foto4: VENTANAS




Foto: 5 SERVICIOS SANITARIOS



Foto: 6 REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Igilia Evellia Lopez Jimenez*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO




DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0200-43	FECHA:	9/05/2024



Foto7: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Iginia Evelia Lopez Jimenez*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

