

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PINO ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0202-43	FECHA:	5/03/2024




Foto 1: Cerramiento de ambiente para area de cocina




FOTO 2: Suministro e instalación de lamina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 3: Suministro e instalación de estructura de metal vertical y horizontal




Foto 4: Aplicación de repello en paredes interiores y exteriores de modulo de aula



Foto: 5 Porton de metal de 2.50 de ancho por 2.10 de alto



Foto: 6 Base de concreto para piso de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y acreditar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público