

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Cruces, Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0204-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 2: REPARACIÓN DE PISO



Foto 3: DIVISIÓN ABERTURA DEL PISO DE LA PARED



Foto 4: PUERTAS A REPARAR




Foto 5: SUSTITUCIÓN MURO PERIMETRAL



Foto 6: REPARACIÓN DE PORTÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

