



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO PINO GORDO, ALDEA LA FUENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0216-42	FECHA:	4/03/2024



Foto1: Suministro e instalación de lámina troquelada calibre 26



FOTO 2: Suministro e instalación de piso de granito en aula de primaria.




Foto3: Mantenimiento y reparación de puertas de metal.



Foto4: Reparación de sanitarios.



Foto: 5 Pintura para muros interiores y exteriores.




Foto: 6 Reparación de Tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

