



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123

Versión 1 SITUACIÓN

DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  **X** DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PINO GORDO, ALDEA LA FUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0216-42	FECHA:	31/07/2024




Foto1: Suministro e instalación de lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Suministro e instalación de piso de granito de pre-primaria




Foto3: Mantenimiento y reparación de puertas de metal.



Foto4: Reparación de sanitarios.




Foto: 5 Pintura para muros interiores y exteriores.





Foto 6: Reparación de Tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.