

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Versión 1 SITUACIÓN

DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PINO GORDO, ALDEA LA FUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0216-42	FECHA:	31/07/2024



Foto1: Suministro e Instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos, capote)



Foto 2: Reparación de Ventana marcos de metal 2.00x1.00 Incluye Vidrios




Foto 3: Suministro e instalación de piso de granito, Base para piso (plataforma)



Foto 4: Reposición de Ambiente (Baños)




Foto 5: Sustitución de tinaco de 1100 litros incluye línea de distribución de agua y accesorios.



Foto 6: Sistema de drenaje de fosa séptica (Biodigester plastico) mas pozo de absorción (tradicional)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. D.P. ANEXA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público