



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS JIMÉNEZ, CASERÍO LA TOMA, ALDEA TATASIRIRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0223-42	FECHA:	08/08/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



Foto 4: SUSTITUCIÓN PUERTAS EN AREA DE AULAS



Foto 5: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, CHIMENEAS)



Foto 6: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PUERTAS EN AREA DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Floridalma Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

