



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GRACIAS A DIOS ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0281-43	FECHA:	07/05/2024




Foto 1: Cambio de la estructura y cubierta de lamina



Foto 2: Reforzamiento de la estructura y cambio de la cubierta de lamina



Foto 3: se requiere reparación del muro perimetral



Foto 4: se requiere reparación del muro perimetral



Foto 5: Se requiere repello y cernido de los muros.



Foto 6: se requiere repello y cernido de los muros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Nolbeta Maldonado*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

