

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANYUYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0289-42	FECHA:	7/05/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTUFAS RURALES EN AREA DE COCINA



Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 4: FUNDICION DE LOSA DE CONCRETO PARA AREA DE COCINA



Foto 5: VENTANA DE METAL DE 2.00 X 1.50



Foto 6: CUBIERTA DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Aracely Cruz Reyes
 Firma y sello del Presidente de la OPF

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Sanyuyo

