



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM PROFA. BLANCA ALICIA CABRERA FOLGAR DE BONILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAGÜITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0290-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Sustrucción de lámína en mal estado



Foto 2: Sustrucción de canal en mal estado



Foto 3: Sustrucción de piso en mal estado



Foto 4: Sustrucción de piso de cemento en mal estado



Foto 5: Sustrucción de ventana en mal estado



Foto 6: Sustrucción de muro perimetral en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN RURAL  
E.O.P. ANEXA A E.O.R. PROFA. BLANCA ALICIA CABRERA FOLGAR DE BONILLA

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN RURAL  
ALDEA EL CHAGÜITE  
JALAPA



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM PROFA. BLANCA ALICIA CABRERA FOLGAR DE BONILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAGÜITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0290-42	FECHA:	31/07/2024



Foto1: Sustitución de baños


**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

