

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA LOS CEBOLLINES. ALDEA SANSAYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0295-43	FECHA:	09/10/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA (calibre26)



Foto 2: SUSTITUCION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA (3")



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 4: PUERTAS



Foto 5: REPARACION Y MANTENIMIENTO A PORTONES



Foto 6: SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA Y DOS HILADA DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilia Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA LOS CEBOLLINES, ALDEA SANSAYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0295-43	FECHA:	09/10/2024



Foto1: SUSTITUCION DE SERVICIO SANITARIO COMPLETO (INCLUYE CONTRA LLAVE)




Foto 2: REPARACION O SUSTITUCION DE DE AREA DE COCINA (INSTALACION DE PILA, REPARACION DE ESTUFA Y SU CHIMENEA, INSTALACION DE TINACO MAS BASE)



Foto 3: REPARACION DE DRENAJE Y RED DE AGUA



Foto 4: LOSA DE PATIO




Foto 5: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 6: FOTOGRAFIA GENERAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilia Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público